

## **CUCITURE (Tipo 6 e tipo PB[6])**

<i>Punto norma/Prova</i>	<i>Norma</i>	<i>U.M.</i>	<i>Note</i>
4.2.1 - Resistenza alla penetrazione di liquidi	-	-	deve resistere al passaggio - applicare spray test ind completo
4.2.2 - Resistenza delle cuciture (*)	EN-ISO 13395-2 e EN 14325	N	<b>6 Classi</b> 1 >30; 2 >50; 3 >75; 4 >125; 5 >300; 6 >500

(\*) punto 5.5 di EN 14325 Deve rientrare **almeno nella classe 1**